

KIT REVISIONE POMPA ACQUA > KIT RIPARAZIONE POMPA H2O 5-50

Codice ricambio originale
Yamaha 937000681100

Applicazioni (36)

marca	modello	cc	ciclo	da	a
APRILIA	AREA 51	50	2T	98	00
APRILIA	GULLIVER LC	50	2T	96	98
APRILIA	RALLY LIQUID COOLED	50	2T	96	99
APRILIA	SONIC GP	50	2T	98	08
APRILIA	SR LIQUID COOLED	50	2T	94	96
APRILIA	SR RACING	50	2T	97	00
APRILIA	SR STEALTH	50	2T	97	00
APRILIA	SR STEALTH	50	2T	97	00
BENELLI	491 RACING	50	2T	98	99
BENELLI	491 RR	50	2T	99	01
BENELLI	491 SP	50	2T	99	99
BENELLI	491 SPORT	50	2T	98	99
BENELLI	K2 LIQUID COOLED	50	2T	98	01
BETA	ARK LC	50	2T	96	08
BETA	EIKON	50	2T	99	03
ITALJET	DRAGSTER	50	2T	98	02
MALAGUTI	F12 PHANTOM EURO 2	50	2T	02	02
MALAGUTI	F12 PHANTOM LC	50	2T	94	98
MALAGUTI	F12 PHANTOM LC EURO 2 2,3	50	2T	03	04
MALAGUTI	F12 R PHANTOM LC	50	2T	07	10
MALAGUTI	F12 RESTYLING EURO 1	50	2T	99	02
MALAGUTI	F12 RESTYLING LC EURO 2	50	2T	06	06
MALAGUTI	F15 FIRE FOX	50	2T	96	98
MALAGUTI	F15 FIRE FOX EURO 2	50	2T	02	03
MALAGUTI	F15 FIRE FOX EURO 2	50	2T	04	06
MALAGUTI	F15 FIRE FOX EURO 2 2,3	50	2T	03	04
MBK	MACH G LC	50	2T	02	04
MBK	NITRO	50	2T	97	04
MBK	NITRO EURO 2	50	2T	03	03
YAMAHA	AEROX	50	2T	97	12
YAMAHA	AEROX	50	2T	01	02
YAMAHA	AEROX	50	2T	04	04
YAMAHA	AEROX	50	2T	05	05
YAMAHA	AEROX EURO 2	50	2T	03	03
YAMAHA	AEROX R	50	2T	99	00
YAMAHA	JOG R LC	50	2T	02	15



immagine ©2012-2024 Motorparts S.r.l. tutti i diritti riservati

L=25mm

